

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«01» августа 2025 г., 66250061000218760938

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Качканарского городского округа,  
Нижнетуринского городского округа УНДиПР**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«22» августа 2025 г., 16 час. 00 мин. № 2508/015-66/12-ВО/П**

(дата и время составления предписания)

624221, Свердловская область, г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, д. 2д

(место составления предписания)

**Предписание  
об устранении выявленных нарушений**

**1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от «01» августа 2025 г., № 2508/015-66/12-ВО/П, учетный номер проверки 66250061000218760938.**

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Профилактический визит проведена в рамках:  
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

**3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:**

1. Комаров Валерий Олегович – старший инспектор ОНДиПР Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

**4. Профилактический визит проведен в отношении:**

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

**5. Профилактический визит был проведена по адресу (местоположению):**

1. обл Свердловская, г Нижняя Тура, п Ис, ул Ленина, Дом 75А

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

**6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
НИЖНЕТУРИНСКОГО Муниципального ОКРУГА ДЕТСКИЙ САД "ЁЛОЧКА" ИНН 6624007030, адрес регистрации  
юридического лица: 624238, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, НИЖНЯЯ ТУРА, П ИС, УЛ ЛЕНИНА, Д. 75А**

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

**7. Профилактический визит проведен в следующие сроки:**

с «13» августа 2025 года, 13 час. 00 мин.

по «13» августа 2025 года, 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:**

02 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

**8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. В помещениях детского сада, за исключением помещений № 2, 7, 9, 11, 12, 16, 19, 56, 70 согласно технического паспорта допускается использование покрытий пола с не установленным классом пожарной опасности материала..  
Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, п. Ис, ул. Ленина, 75а  
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 7, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

В помещениях зданий дошкольных образовательных организаций подкласса Ф1.1 не допускается применять декоративно-отделочные материалы с более высокими показателями пожарной опасности, чем Г1, В2, Д2, Т2, и покрытия полов с более высокими показателями пожарной опасности, чем В2, Д2, Т2, РП1.

**Срок устранения нарушения:**

13.07.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

В помещениях детского сада обеспечить использование покрытий пола с установленным классом пожарной опасности материала (не выше В2, Д2, Т2, РП1)

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Акт выполненных работ, сертификат соответствия, сертификат ПБ

2. Лестница 3-го типа (из помещения № 10 согласно технического паспорта) не соответствует требованиям СНИП П-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» (частично отсутствует ограждение лестничного марша, ступени лестничного марша частично разрушены и имеют различную высоту, площадка выполнена не на одном уровне с эвакуационным выходом) (п. 4.2 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»; СНИП П-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 4.4.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, п. Ис, ул. Ленина, 75а

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

**Срок устранения нарушения:**

13.07.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Лестницу 3-го типа выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» и СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», в месте пересечения площадки с эвакуационным выходом не допускать перепада высот.

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Акт выполненных работ, фотоматериалы

3. Лестница 3-го типа (из помещения № 20 согласно технического паспорта) не соответствует требованиям СНИП П-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» (частично отсутствует ограждение лестничного марша, ступени лестничного марша частично разрушены и имеют различную высоту, площадка выполнена не на одном уровне с эвакуационным выходом)(п. 4.2 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»; СНИП П-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 4.4.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, п. Ис, ул. Ленина, 75а

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

**Срок устранения нарушения:**

13.07.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Лестницу 3-го типа выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» и СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», в месте пересечения площадки с эвакуационным выходом не допускать перепада высот.

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Акт выполненных работ, фотоматериалы

4. Лестница 3-го типа (из помещения № 24 согласно технического паспорта) не соответствует требованиям СНИП П-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» (частично отсутствует ограждение лестничного марша, ступени лестничного марша частично разрушены и имеют различную высоту, площадка выполнена не на одном уровне с эвакуационным выходом)(п. 4.2 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»; СНИП П-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 4.4.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, п. Ис, ул. Ленина, 75а

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

**Срок устранения нарушения:**

13.07.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Лестницу 3-го типа выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» и СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», в месте пересечения площадки с эвакуационным выходом не допускать перепада высот.

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Акт выполненных работ, фотоматериалы

5. Лестница 3-го типа (из помещения № 31 согласно технического паспорта) не соответствует требованиям СНИП П-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» (частично отсутствует ограждение лестничного марша, ступени лестничного марша частично разрушены и имеют различную высоту, площадка выполнена не на одном уровне с эвакуационным выходом)(п. 4.2 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»; СНИП П-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 4.4.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, п. Ис, ул. Ленина, 75а

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

**Срок устранения нарушения:**

13.07.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Лестницу 3-го типа выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» и СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», в месте пересечения площадки с эвакуационным выходом не допускать перепада высот.

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Акт выполненных работ, фотоматериалы

6. Лестница 3-го типа (из помещения № 41 согласно технического паспорта) не соответствует требованиям СНИП П-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» (частично отсутствует ограждение лестничного марша, ступени лестничного марша частично разрушены и имеют различную высоту, площадка выполнена не на одном уровне с эвакуационным выходом)(п. 4.2 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»; СНИП П-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 4.4.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, п. Ис, ул. Ленина, 75а

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

**Срок устранения нарушения:**

13.07.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Лестницу 3-го типа выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» и СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», в месте пересечения площадки с эвакуационным выходом не допускать перепада высот.

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Акт выполненных работ, фотоматериалы

7. Лестница 3-го типа (из помещения № 49 согласно технического паспорта) не соответствует требованиям СНИП П-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» (частично отсутствует ограждение лестничного марша, ступени лестничного марша частично разрушены и имеют различную высоту, площадка выполнена не на одном уровне с эвакуационным выходом)(п. 4.2 ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»; СНИП П-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 4.4.3 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, п. Ис, ул. Ленина, 75а

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

**Срок устранения нарушения:**

13.07.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Лестницу 3-го типа выполнить в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний» и СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», в месте пересечения площадки с эвакуационным выходом не допускать перепада высот.

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Акт выполненных работ, фотоматериалы

8. Складское помещение (помещение № 17 согласно техническому паспорту), помещение щитовой (помещение № 3, согласно техническому паспорту) здания детского сада не отделены от основных помещений здания ограждающими конструкциями (заполнения проемов в противопожарных преградах) с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности. (п.5.14\* таблица 2\* СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений; п.4.1, 5.2.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»). Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, п. Ис, ул. Ленина, 75а

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 19, Статья 88. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой противопожарными преградами. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

**Срок устранения нарушения:**

13.07.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Складское помещение (помещение № 17 согласно техническому паспорту), помещение щитовой (помещение № 3, согласно техническому паспорту) здания детского сада отделить от основных помещений здания ограждающими конструкциями (заполнения проемов в противопожарных преградах) с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности.

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Исполнительная и рабочая документация, паспорт на противопожарную дверь, фотоматериалы

9. На полу, на путях эвакуации в помещениях подвального этажа (девять помещений, в соответствии с техническим паспортом на здание, № 6, 7, 24, 25, 27, 31, 32, 34, 37) здания детского сада, допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы. В местах перепада высот, на полу не предусмотрен пандус с уклоном не более 1:6. (п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, п. Ис, ул. Ленина, 75а

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

**Срок устранения нарушения:**

13.07.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

На полу, на путях эвакуации в помещениях подвального этажа здания устранить перепады высот менее 0,45 м и выступы, в дверных проемах высотой более 50 мм. В местах перепада высот предусмотреть пандус с уклоном не более 1:6

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Акт выполненных работ, фотоматериалы

10. На полу, на путях эвакуации в помещениях 1 этажа (восемь помещений, в соответствии с техническим паспортом на здание, № 3, 7, 8, 50, 61, 65, 69, 73) здания детского сада, допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы. В местах перепадов высот, на полу не предусмотрен пандус с уклоном не более 1:6. (п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, п. Ис, ул. Ленина, 75а

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

**Срок устранения нарушения:**

13.07.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

На полу, на путях эвакуации в помещениях 1 этажа здания устранить перепады высот менее 0,45 м и выступы, в дверных проемах высотой более 50 мм. В местах перепада высот предусмотреть пандус с уклоном не более 1:6

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Акт выполненных работ, фотоматериалы

11. На полу, на путях эвакуации в помещениях 2 этажа (шесть помещений, в соответствии с техническим паспортом на здание, № 10, 23, 24, 31, 41, 49) здания детского сада, допускаются перепады высот менее 0,45 м и выступы. В местах перепадов высот, на полу не предусмотрен пандус с уклоном не более 1:6. (п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»). Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, п. Ис, ул. Ленина, 75а

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 14, Статья 53. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

**Срок устранения нарушения:**

13.07.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

На полу, на путях эвакуации в помещениях 2 этажа здания устранить перепады высот менее 0,45 м и выступы, в дверных проемах высотой более 50 мм. В местах перепада высот предусмотреть пандус с уклоном не более 1:6

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Акт выполненных работ, фотоматериалы

12. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения.. Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, п. Ис, ул. Ленина, д. 75а

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

**Срок устранения нарушения:**

16.02.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Руководитель организации обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения.

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Расчет категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения

13. На объекте для электроприемников внутреннего противопожарного водоснабжения применена категория надёжности электроснабжения ниже 1 категории. (п. 6.1.7 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод»). Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, п. Ис, ул. Ленина, д. 75а

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 3, Глава 19, Статья 86. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Требования к внутреннему противопожарному водопроводу устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

**Срок устранения нарушения:**

13.07.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

На объекте для электроприемников внутреннего противопожарного водоснабжения применить категорию надёжности электроснабжения не ниже 1 категории.

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Исполнительная документация

14. Рукавные кассеты пожарных шкафов, модуля, отсека для пожарных кранов отсутствуют. (п. 6.2.3 СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. п.5.9 ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний.). Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, п. Ис, ул. Ленина, д. 75а

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 1. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 Технического регламента

**Срок устранения нарушения:**

16.02.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Установить в пожарные шкафы рукавные кассеты модуля, отсека для пожарных кранов и обеспечить возможность беспрепятственно поворачиваться в горизонтальной плоскости на угол не менее 90°

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Акт выполненных работ, фотоматериалы

15. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного..

Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, п. Ис, ул. Ленина, д. 75а

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 30 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

**Срок устранения нарушения:**

16.02.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

На объекте защиты с массовым пребыванием людей обеспечить наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Фотоматериалы, журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

16. Все двери лестничных клеток, оборудованные устройствами для самозакрывания, не обеспечивают плотного закрывания в связи с деформацией дверного полотна. Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, п. Ис, ул. Ленина, д. 75а

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

**Нарушенное обязательное требование:**

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

**Срок устранения нарушения:**

13.07.2025

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

У всех дверей лестничных клеток обеспечить возможность плотного закрывания с целью ограничения (в случае пожара) распространения опасных факторов пожара (задымления) на лестничную клетку

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:**

Акт выполненных работ, фотоматериалы

17. Система противопожарной защиты объекта в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. При этом, так же не организовано ручное открывание ворот в любое время суток, при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и (или) аудиосвязи с местом их установки.. Место выявления нарушения: г. Нижняя Тура, п. Ис, ул. Ленина, д. 75а

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

Пункт 71 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

**Нарушенное обязательное требование:**

Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.

**Срок устранения нарушения:**

16.02.2026

**Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:**

Обеспечить автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.

**Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного**

**нарушения обязательных требований:**

Акт выполненных работ, рабочая и исполнительная документация, фотоматериалы

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита, срок устранения нарушения)

Старший инспектор ОНДиПР Качканарского ГО,  
Нижнетуринского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по  
Свердловской области (государственный инспектор города  
(района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе  
дознаватели, старшие дознаватели)) Комаров Валерий Олегович

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))

подпись

Комаров Валерий Олегович - Старший инспектор ОНДиПР Качканарского ГО, Нижнетуринского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 83434226361, e-mail: komarovvo@66.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

